

PLAN DE SITUAȚIE
scara 1:500

CORP C1
- se va desființa
Funcțiune : Locuință
Regim de înălțime: Parter
Clasa de importanță : " IV "
Categoria de importanță:"D"
SC Parter= 36.00 mp
SC Desfasurată= 36.00 mp

CORP C3
- se va desființa
Funcțiune : Anexă
Regim de înălțime: Parter
Clasa de importanță : " IV "
Categoria de importanță:"D"
SC Parter= 7.00 mp
SC Desfasurată= 7.00 mp

Steren = 614.00 mp
Steren pentru care s-a solicitat C.U. = 614.00mp
P.O.T.existent= 7.00%
C.U.T.existent= 0.07

P.O.T.propus= 0.00%
C.U.T.propus= 0.00

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
156
Gabriela
HANGANU
Arhitect cu drept de semnătură

NOTA:

- Datorită degradării structurii de rezistență a clădiri desființate, nu s-au putut efectua măsurătorile necesare efectuării releve ului clădirilor (Corp C1; Corp 3) existând riscul prabușirii.

1. Cota ±0.00m pentru Corp C1 care se va desființa este cu +30cm față de cota terenului amenajat (CTA), în punctul 1 din planul de situație, planșa A1.
2. Cota ±0.00m pentru Corp C3 care se va desființa este cu +15cm față de cota terenului amenajat (CTA), în punctul 2 din planul de situație, planșa A1.
3. Amplasamentul studiat se află în zona de seismicitate a cărei valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este $a_g=0.35g$ și perioada de colț $T_c=1.0s$, conform prevederilor normativului P100-1/2013-cod de proiectare seismică-Partea I.

Verificator:					
Verificator/Expert		Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	Referat ; data:
S.C. PROART INSTAL S.R.L.-VASLUI				Beneficiari: Tănăsă Victor și Tănăsă Maria Desființare Corp C1; Corp C3 Str. Florilor, Nr. 6, Satul Trestiana, Comuna Grivița, Județul Vaslui	Nr. Proiect:
J 37/628/2022					38/2025
Administrator: Ing. Bigu Daniel					Etapa:
					D.T.A.D.
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara: 1:500	Denumire plansa:	Nr Plansa:
SEF PROIECT	Arh. Hanganu Gabriela			PLAN DE SITUAȚIE	
PROIECTAT	Arh. Hanganu Gabriela		Data:		
DESENAT	Ing. Brasoveanu Ovidiu		20.03.2025		
Documentatie realizata cu AUTOCAD LT 2009-pachet 5 licente					A ₂